


MONTÁŽNÍ NÁVOD

Při montáži trubek a tvarovek je třeba postupovat podle následného montážního předpisu, nebo podle jiných národních předpisů pro aplikace odpadních PP systémů.

- 1 - Vložit těsnění do hrdla tvarovky. (Poloha těsnění podle obrázku).
- 2 - Nasadit gumový kroužek do hrdla tvarovky.
- 3 - Tlakem, respektivně úderem dlaně protlačit gumový kroužek přes pojistný lem tvarovky.
- 4 - Před nasunutím trubky do složené tvarovky natřít násuvnou část trubky mazacím tukem.



BALENÍ, SKLADOVÁNÍ

Trubky se balí do svazků na dřevěné palety.

Tvarovky se balí do kartonů, nebo do PE pytlů. Lze individuálně domluvit i jiná balení.

Gumové těsnící kroužky jsou součástí dodávky.

Skladování se řídí PND 71-01014. Palety se ukládají na rovné plochy v suchých zastřešených skladech a výrobky je nutné chránit před slunečním zářením. Při manipulaci, při teplotách nižších než 0°C je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

